



Klotterskyddning av porösa och hårda ytor




Tvätta rent ytan




Låt ytan torka



Lägg på 2-3 lager med lågtrycksspruta



Låt ytan torka 1-3 timmar mellan lagren




Kontrollera


Produkter:

- **AGS 3502** Godkänd BRO 2002 & 2004 ihop med BPS 7714 Gel & BPS 7716 och 7 andra godkännande.
- **AGS 3512** Godkänd BRO94 ihop med STOCryl HG 100.
- **AGS 3514** Klotterskydd med låg smältpunkt
- **AGS 3500** Godkänd BRO94 ihop med Wacker 1701.
- **AGS 3506 Colour** Färgat klotterskydd, Godkänd BRO 94

Borttagning av klotter från klotterskyddade ytor utomhus




Avspolning
70-90°C
70-150 bar
ca 20 ltr/min




Låt ytan torka
tills den inte
är våt



Återskydda 2-3
lager med
lågtrycksspruta



Låt ytan torka
1-3 timmar
mellan lagren



Kontrollera

Produkter:


- **AGS 3502** Godkänd BRO 2002 & 2004 ihop med BPS 7714 Gel & BPS 7716 och 7 andra godkännande.
- **AGS 3512** Godkänd BRO94 ihop med STOCryl HG 100.
- **AGS 3514** Klotterskydd med låg smältpunkt

- **AGS 3500** Godkänd BRO94 ihop med Wacker 1701.
- **AGS 3506 Colour** Färgat klotterskydd, Godkänd BRO 94


Klotterskyddning av hårda, blanka, & jämna ytor




Rengör ytan med Reno 12 utspädd 1:10 med borste eller svamp.




Låt ytan torka




Lägg på 3-4 lager med svamp eller trasa. Undvik rinningar.



Låt ytan torka, 1-3 timmar mellan lagren



Kontrollera

Produktval	Reno 12	AGS 3510	AGS 3512
Märkning:	Irriterande 		
Miljöpåverkan:	Biologiskt nedbrytbar.	Biologiskt nedbrytbar	Biologiskt nedbrytbar
Transport ADR	ej ADR		

Borttagning av klotter från klotterskyddade blanka & jämna ytor utomhus




Lägg på
AGS 221 Gel med
pensel.
Låt verka 3-5
minuter.




Avspolning
70-90°C,
50-100 bar
ca 20 ltr/min



Efter att ytan
torkat,
återskydda 3-4
ggr.




Låt ytan
torka, 1-3
timmar
mellan
lagren.




Kontrollera

Produktval	AGS 221 Gel	AGS 3510	AGS 3512
Märkning:	Ingen	Ingen	Ingen
Miljöpåverkan	Biologiskt nedbrytbar.	Biologiskt nedbrytbar	Biologiskt nedbrytbar
Transport ADR	ej ADR		


Borttagning av klotter från klotterskyddade blanka & jämna ytor inomhus



Tag AGS 3505 på trasa, alt. vit scotch-bright




Avlägsna klottret




Skölj med vatten och låt torka




Efter att ytan torkat, återskydda




Kontrollera

Produktval	AGS 3505	AGS 3510 / AGS 3512
Märkning:	Irriterande 	
Miljöpåverkan	Biologiskt nedbrytbar.	
Transport ADR	ej ADR	

Klotterskyddning av putsade och svårsanerade ytor




Tvätta rent ytan med varmt vatten




Låt ytan torka



Lägg på 3-4 lager med lågtrycksspruta




Låt ytan torka, 1-3 timmar




Kontrollera

Produktval	AGS 3502	AGS 3512	AGS 3514
Märkning:	-----	-----	
Miljöpåverkan	"Lätt" Biologiskt nedbrytbar.		
Transport ADR	ej ADR		

Borttagning av klotter från klotterskyddade putsade & svårsanerade ytor




Avspolning
70-90°C,
40-50 bar
ca 20 ltr/min




Låt ytan torka
tills den är så
gott som torr



Lägg på 3-4 lager
med
lågtrycksspruta



Låt ytan
torka, 1-3
timmar




Kontrollera


Produktval	AGS 3502	AGS 3512	AGS 3514
Märkning:	-----	-----	-----
Miljöpåverkan:	"Lätt" Biologiskt nedbrytbar.		
Transport ADR	ej ADR		

Klotterskyddning av kalkmålade fasader

(bedöm först om det är lämpligt för objektet)




Tvätta rent ytan med varmt vatten, max 60°C max 60 bar




Låt ytan torka



Lägg på 3-4 lager med lågtrycksspruta




Låt ytan torka, 1-3 timmar



Kontrollera

Produktval	AGS 3502	AGS 3512	AGS 3514
Märkning:	-----	-----	-----
Miljöpåverkan	"Lätt" Biologiskt nedbrytbar.		
Transport ADR	ej ADR		


Borttagning av klotter från klotterskyddade kalkmålade ytor



Lägg på
AGS 3505.
Vänta 2-5
minuter.




Avspolning
40-60°C
40-50 bar
ca 20 ltr/min




Låt ytan torka



Lägg på 3-4
lager med
lågtrycksspruta



Kontrollera

Produktval	AGS 3505	AGS 3502	AGS 3512	AGS 3514
Märkning:	Irriterande 		-----	
Miljöpåverkan:	"Lätt" Biologiskt nedbrytbar			
Transport ADR	ej ADR		ej ADR	